



Rutin för skogsavverkning vid hög brandrisk

Allmänt

Skogsavverkning under torra perioder innebär förhöjd risk för skogsbrand. För att undvika antändning och spridning av eld måste risken för detta bedömas och åtgärder vidtas för att minimera risken. Åtgärdsalternativen finns angivna i "Skogsbrukets gemensamma riktlinjer", se bilaga. Riskbedömningen handlar inte minst om personalens säkerhet. Man skall komma hem hel och frisk från arbetet varje dag!

Avverkning får inte utföras på Besparingsskogarna när antändningsrisk (HBV) och /eller spridningsrisk (FWI) för skogsbrand är bedömd till 5E i aktuell geografi. Undantag kan ges om särskilda åtgärder vidtas samt sker på anvisad lämplig trakt där antändningsrisk och /eller spridningsrisk för skogsbrand är lägre.

Entreprenörs åtagande

Kurserna Brand och Eftersläckning i Skötselskolan ska årligen innan period med brandrisk utföras med godkänt resultat. Avverkningsentreprenören är skyldig att dagligen hålla sig informerad om den brandriskbedömning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med SMHI gör av antändningsrisk (HBV) och spridningsrisk FWI) för skogsbrand inom den geografi där avverkningsarbetet pågår. För detta används lämpligen appen "BRANDRISK UTE", alternativt Brandrisk-SMHI. Utöver detta skall avverkningsentreprenören göra en egen bedömning på aktuell trakt.

När avverkning sker vid antändnings- och /eller spridningsrisk 4 och 5 ansvarar entreprenören för följande:

- Att entreprenören initierar samråd med Besparingsskogens produktionsledare
- Att se till att brandvakt finns om det överenskommit vid samråd
- Att all personal är informerad om brandrisken och vidtar samrådda åtgärder
- Att all personal känner till rutin för larmsamtal till 112
- Att trycket i pulversläckarna på skördare och skotare är korrekt
- Att kratta och spade samt 2 st 9 kilos skumsläckare i godtagbart skick finns på varje maskin.
- Att minst 50 liter vatten finns vid uppställningsplats
- Att mobiltäckning finns inom det område som avverkas
- Att vid arbetets slut säkra att antändning inte skett

Kan entreprenör inte uppfylla ovanstående till alla delar eller upplever att vidtagna åtgärder ej är tillräckliga skall avverkningen avbrytas och Besparingsskogens produktionsledare omgående kontaktas.